ご存じですか?

平成21年3月31日付 消防予第132号により

設置後15年を経過したら点検です

ガス窯消火設備の容器弁の点検要領が改正になりました。

※設置後15年を経過した容器弁は、20年までに容器弁の安全性に関する機器点検を実施すること。



工場へ持ち帰り、点検を実施します。







不活性ガス消火設備等の点検要領の改正について

-平成21年3月31日 消防予第132号-

点検理由

- ・経年劣化による誤放出事故の防止
- ・不作動の防止

改正内容

・設置後15年を経過した容器弁は、20年までに安全性に関する機器点検を実施することになりました。

点検内容


- ①外観点検 ④気密点検
- ②構造·形状·寸法点検
- ⑤安全装置等作動点検
- ③耐圧点検
- ⑥表示点検

工場へ持ち帰り、容器弁を新品に交換します




検査・交換の場合

貯蔵容器ごと新品交換の場合



交換した容器弁には一般社団法人 日本消火装置工業会発行の シールを貼付します。



18~20年を過ぎた容器は、是非とも交換を!!

より高い安全性を確保するために、容器弁のみでなく 貯蔵容器ごと、新品へ交換することを推奨します。 ※検査・交換の場合より、運送・交換共に半分の手間で

*起動容器(1L、2L)については全て新品と交換します。

交換できます。(当社比)

古い容器弁の中には既に製造中止となっているものがあります。 その場合は新品に交換しますが、ガイドパイプ等もあわせて交換する 場合があります。

該当設備一覧





- 二酸化炭素消火設備 2009年より実施
- ハロン1301消火設備 2009年より実施
- HFC-23消火設備 2011年より実施
- 窒素 (N2) 消火設備*
- 2013年より実施予定
- HFC-227ea消火設備 ■ FK-5-1-12消火設備
- 2016年より実施予定 2023年より実施予定
 - *当社製品の場合

企 安全

安全にお使いいただくために C 使用の前に取扱説明書をよく おままる にしょう 使いいただく ために お読みの上、正しくお使いください。

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。このカタログの内容は2012年11月現在のものです。 ニッタン、NITTAN はニッタン株式会社の登録商標です。

お問い合わせはこちらまで



〒151-8535 東京都渋谷区笹塚1-54-5 TEL 03-5333-8601(代表) http://www.nittan.com/

